

А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории на предмет
технической и антитеррористической укрепленности

«24» 04 2018 г. Волгоград
Я, Фотографу инспектору по надзору за соблюдением правил техники безопасности №
(должность, наименование организации, проводившей проверку, Ф.И.О. (полностью))

Совместно с представителями:

1. Фотографу инспектору по надзору за соблюдением правил техники безопасности
(Ф.И.О. представителя объекта) хозяйствами

2.

проведено комиссионное обследование объекта школы № 65 и
(название объекта):

прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической
защищенности, расположенной по адресу:

400086, г. Волгоград, б-р им. Димитрова, 30

В ходе проведения обследования установлено:

1. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон Инспекция по надзору за соблюдением правил техники безопасности, 678072

2. Краткое описание объекта:

- Наличие ограждения по периметру территории и освещенность
объекта (материал, высота, целостность и т.д.) имеется

материал песчано-щебеночный высота 1м 500
описание нарушения целостности и другие
нарушения наружный нет, закрыты на замок, ключ находится на вахте у бактери-

Состояние ворот хорошее

Освещенность объекта имеется

Наличие телефонной связи имеется

Состояние пешеходных переходов вблизи объекта, наличие технических средств
организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки, светофоров и
т.д.) отсутствует

Наличие свободного доступа к водоему отсутствует

Отдаленность и название водоема отсутствует

3. Наличие на объекте средств охранной и тревожной сигнализации
(куда подключены, либо планируется подключить – нужно указать)
имеется фрту, УВО ФКР России по Волгоградской области
Наличие КТС (тревожная сигнализация) полиции имеется

Наличие КТС (тревожная сигнализация) ЧОО _____
Наличие КТС (тревожная сигнализация) Росгвардии имеется
Оборудование видео наблюдение имеется
Режим охраны объекта _____
Количество охранников в сутки _____
Система оповещения в рабочем состоянии.
План эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеется
Состояние охранно-пожарной сигнализации заключен договор

4. Наличие на объекте физической охраны (наименование организации осуществляющей охрану объекта):
в дневное время (режим работы): _____
ФГУП «Охрана» Росгвардии _____
ЧОО отсутствует
наличие лицензии _____
Служба безопасности _____
Сторожевая охрана имеется
Охраны не имеет _____
Как организован и осуществляется контрольно-пропускной
режим с понедельника - суббота с 8:00 до 14:00 час
бахтер, выходные, праздничные - открыто
с 8:00 до 20:00 сутки)

5. Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество

Наличие инструкций о пропускном режиме имеется
Контроль за выполнением со стороны руководителей объекта выполнимется
Наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов (описать условия хранения) отсутствует

Устранение недостатков, выявленных в	2017
году	

7. Выявленные недостатки в организации охраны объекта (в т.ч. по несению службы работниками ЧОП, СБ, ведомственной охраны) и рекомендации по их устранению (запретить вход посторонних лиц, усилить пропускной режим, организовать вход по пропускам, устранить конкретные недостатки технической укрепленности объекта и его территории, заключить договор с ОВО РОВД или ЧОП на охрану объекта, установить КТС с выводом на ПЦО ОВО, с персоналом

объекта провести инструктаж по действиям при ЧО, обновить схему эвакуации граждан, привести противопожарное оборудование в исправное состояние, незамедлительно информировать ОВД об изменении оперативной обстановки по телефону: 33-24-94, 30-43-26, или «102» и т.д.

8. Для обеспечения надежной охраны и антитеррористической защищенности объект должен соответствовать следующим требованиям:

- Должен быть оборудован средствами **тревожной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии, ЧОО, дежурной части круглосуточно;
- Помещения с хранением дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, документации должны быть оборудованы средствами **охранной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии;
- Должен быть оборудован средствами видео наблюдения с обязательной записью информации;
- Двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы надежными замками (не менее 2 шт.) и запорными устройствами. Двухстворчатые двери должны быть оборудованы шингалетами, установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Двери запасных выходов не должны иметь завалов и нагромождений.
- Отсутствие свободного доступа, целостность ограждения прилегающей территории, ворота должны быть закрыты.
- Организовать охрану объекта и осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режима физическим лицом охраны (ФГУП «Охраны» Росгвардии, ЧОП и т.д.).
- Ежедневно проводить осмотр здания и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, лиц и т.д.
- Наличие журнала посетителей, учета выхода и входа на территорию

имеется

9. Срок устранения недостатков:

В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов, взрывчатых веществ.

Проведен дополнительный инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование

Копию акта получил:

Руководитель объекта

«24» 04 2018 год

Пурбово-ОИ.
Брандсен С.Ю.
С.Ю.
подпись